

«УТВЕРЖДАЮ»



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов и других маломобильных групп населения
объекта и предоставляемых на нем услуг

**Государственное Бюджетное Учреждение
Дополнительного образования
Астраханской области
«Спортивная школа олимпийского резерва №1»**

414000, г. Астрахань, ул. Советской Милиции, 5
№ 34-07 от «18» июля 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Астраханской области «Спортивная школа олимпийского резерва №1»;**
- 1.2. Адрес объекта **414000, г. Астрахань, ул. Советской Милиции, 5;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- **отдельно стоящее здание 2 этажа, 665,2 кв. м;**
- 1.4. Год постройки здания до **1917 г.**, последнего капитального ремонта: **1977;**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **2025 г** (периодически при необходимости), капитального – нет.
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Астраханской области «Спортивная школа олимпийского резерва №1», ГБУ ДО АО «СШОР №1»;**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **414000, г. Астрахань, ул. Советской Милиции, 5;**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **аренда**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство физической культуры и спорта Астраханской области;**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **414000 г. Астрахань. ул. Никольская, д. 9.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **физическая культура и спорт;**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **спортивная подготовка;**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети;**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **люди с поражением нижних конечностей (О-н), люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с частичной потерей зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч), люди с нарушениями умственного развития (У);**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **45 человек в час.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) До ГБУ ДО АО «СШОР №1» можно доехать маршрутными такси: № 1с, 5с, 38с, 30с, 37с, 35с, 53с, 13с, 81с, 4с, 52с, 78с; автобусами М1, М2, М4.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: остановка «ЦУМ»;

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 270 м

3.2.2. время движения (пешком) 9 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; есть

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; есть

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ВНД»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «ДУ»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «ДУ»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «ДУ»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха - глухота)	По варианту «А»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «А»

 - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2020

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, С-п) ДУ (О-в, О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, С-ч)		№ 1.1-1.5
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (С-п), ДЧ-И (С-ч, О-н), ДП-И (О-в, Г-п, Г-ч, У)		2.1 - 2.5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (С-п), ДП-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДЧ-И (О-н, С-ч)		3.1 – 3.6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДУ (С-п, О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, С-ч, О-в)		№ 4.1 – 4.2
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О-н, С-п), ДЧ-И (С-ч, О-в), ДП-И (Г-п, Г-ч, У)		5.1-5.13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, У, С-ч, К, Г-п, Г-ч)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С-п), ДП-И (Г-п, Г-ч, О-в, С-ч, О-н, У)		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Астраханской области «Спортивная школа олимпийского резерва №1» на момент обследования ОСИ не доступен для людей, передвигающихся на кресле-коляске, доступен условно для людей с тотальными нарушениями зрения.

4. Управленческие решения

4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение***
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	<i>Территория, прилегающая к зданию (участок)</i>	- Провести ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия. (Зона ответственности арендодателя) - Закрыть решётками водосточные желоба. (Зона ответственности арендодателя) <i>(Срок исполнения 2023-2027 гг.)</i>
2	<i>Вход (входы) в здание</i>	- Установить знаки доступности для всех категорий МГН. - Обеспечить контрастность применяемого оборудования и его элементов (дверь – ручка, дверь – стена и т.д.) - Установить опорные поручни на лестницу. (Зона ответственности арендодателя) <i>(Срок исполнения 2023-2025 гг.)</i>

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Предусмотреть и обозначить зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидаются посетители. - Обеспечить контрастность ручек всех дверей в здании по отношению к цвету двери. - Рекомендуется установить опорные поручни на лестницу внутри здания. (Зона ответственности арендодателя) <u>(Срок исполнения 2023-2025 гг.)</u>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	---
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Разместить информационные таблички, выполненные тактильным шрифтом, перед входом в санузлы. <u>(Срок исполнения 2023-2025 гг.)</u>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	- Разработать регламент взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение сотрудников. <u>(Срок исполнения 2023-2025 гг.)</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:

2023 - 2027 гг., в рамках исполнения: Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказа Министерства Спорта Российской Федерации от 24 августа 2015 года №825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»; Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"».

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 11.07.2023 г.
2. Акта обследования объекта: от 12.07.2023 г.

Приказ № 92-ор от 11.07.2023

Состав комиссии по проведению обследования и паспортизации ОСИ и предоставляемых на нем услуг:

Председатель
комиссии



Э.Х. Абдурашидова Заместитель директора

Члены
комиссии

В.В. Третьяков Заместитель директора

Р.А. Ильясов Заместитель директора по
спортивно-методической
работе

А.И. Алексаненков Инструктор-методист

В том числе:
представители
общественных
организаций
инвалидов



Р.В. Кириллов

Председатель АРОО
Инвалидов войны в
Афганистане

Л.С. Курбатова

Эксперт СДС ВОИ
«Мир, доступный для всех»,
Директор ООО «Экспертно-
консультационный центр
«Без преград»

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 34-07 от «18» июля 2023 г.

«11» июля 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Астраханской области «Спортивная школа олимпийского резерва №1»;**
- 1.2. Адрес объекта **414000, г. Астрахань, ул. Советской Милиции, 5;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- **отдельно стоящее здание 2 этажа, 665,2 кв. м;**
- 1.4. Год постройки здания до **1917 г.**, последнего капитального ремонта: **1977;**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **2025 г** (периодически при необходимости), капитального – нет.
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Астраханской области «Спортивная школа олимпийского резерва №1», ГБУ ДО АО «СШОР №1»;**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **414000, г. Астрахань, ул. Советской Милиции, 5;**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **аренда**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство физической культуры и спорта Астраханской области;**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **414000 г. Астрахань. ул. Никольская, д. 9.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **физическая культура и спорт;**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **спортивная подготовка;**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети;**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **люди с поражением нижних конечностей (О-н), люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с частичной потерей зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч), люди с нарушениями умственного развития (У);**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **45 человек в час.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

ООО «Экспертно-консультационный центр «Без преград»

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) До ГБУ ДО АО «СШОР №1» можно доехать маршрутными такси: № 1с, 5с, 38с, 30с, 37с, 35с, 53с, 13с, 81с, 4с, 52с, 78с; автобусами М1, М2, М4.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: остановка «ЦУМ»;

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 270 м

3.2.2. время движения (пешком) 9 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; есть

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; есть

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ВНД»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «ДУ»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «ДУ»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «ДУ»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха - глухота)	По варианту «А»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «А»

 - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2020

ООО «Экспертно-консультационный центр «Без преград»

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор
ГБУ ДО АО «СШОР №1»

Л.А. Маркина

2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 34-07 от «18» июля 2023 г.

г. Астрахань

«12» июля 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Астраханской области «Спортивная школа олимпийского резерва №1»;**
- 1.2. Адрес объекта **414000, г. Астрахань, ул. Советской Милиции, 5;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- **отдельно стоящее здание 2 этажа, 665,2 кв. м;**
- 1.4. Год постройки здания до **1917 г.**, последнего капитального ремонта: **1977;**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **2025 г** (периодически при необходимости), капитального – нет.
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Астраханской области «Спортивная школа олимпийского резерва №1», ГБУ ДО АО «СШОР №1»;**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **414000, г. Астрахань, ул. Советской Милиции, 5;**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **аренда**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство физической культуры и спорта Астраханской области;**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **414000 г. Астрахань. ул. Никольская, д. 9.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **физическая культура и спорт;**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **спортивная подготовка;**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети;**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **люди с поражением нижних конечностей**
- ООО «Экспертно-консультационный центр «Без преград»

(О-н), люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с частичной нарушением зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч), люди с нарушениями умственного развития (У);

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **45 человек в час.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) До ГБУ ДО АО «СШОР №1» можно доехать маршрутными такси: № 1с, 5с, 38с, 30с, 37с, 35с, 53с, 13с, 81с, 4с, 52с, 78с; автобусами М1, М2, М4.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **да**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: остановка «ЦУМ»;

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 270 м

3.2.2. время движения (пешком) 9 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **есть**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **есть**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ВНД»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «ДУ»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «ДУ»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «ДУ»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха - глухота)	По варианту «А»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «А»

- указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь

сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2020

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, С-п) ДУ (О-в, О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, С-ч)		№ 1.1-1.5
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (С-п), ДЧ-И (С-ч, О-н), ДП-И (О-в, Г-п, Г-ч, У)		2.1 - 2.5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (С-п), ДП-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДЧ-И (О-н, С-ч)		3.1 – 3.6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДУ (С-п, О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, С-ч, О-в)		№ 4.1 – 4.2
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О-н, С-п), ДЧ-И (С-ч, О-в), ДП-И (Г-п, Г-ч, У)		5.1-5.13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, У, С-ч, К, Г-п, Г-ч)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С-п), ДП-И (Г-п, Г-ч, О-в, С-ч, О-н, У)		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Астраханской области «Спортивная школа олимпийского резерва №1» на момент обследования ОСИ не доступен для людей, передвигающихся на кресле-коляске, доступен условно для людей с тотальными нарушениями зрения.

Территория, прилегающая к зданию, временно недоступна для людей, передвигающихся на кресле-коляске, и для людей с тотальными нарушениями зрения. Для приспособления структурно-функциональной зоны под нужды МГН следует провести ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия, а также закрыть водосточные желоба решетками. **Рекомендуется** рассмотреть вопрос о выделении парковочного места для автотранспорта инвалидов совместно с муниципалитетом.

Входная группа недоступна для использования людьми, передвигающимися на кресле-коляске; доступна условно для людей с тотальными нарушениями зрения. Переоборудование данной входной зоны не представляется целесообразным, поскольку в условиях сложившейся застройки невозможно установить подъёмное устройство для инвалидов на кресле-коляске. Для адаптации существующей входной группы следует установить опорные поручни, **рекомендуется** устранить перепад высот в дверном проёме.

Пути движения внутри здания недоступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске, в связи с невозможностью переоборудования турникетов из-за норм пожарной безопасности, а также антитеррористической безопасности; доступны условно для людей с тотальными нарушениями зрения. Для приспособления структурно-функциональной зоны под нужды инвалидов **рекомендуется** устранить перепады высот пола на всех путях движения, разместить и обозначить места для отдыха МГН.

Спортивный зал не доступен для людей, передвигающихся на кресле-коляске, доступен условно для людей с тотальными нарушениями зрения, для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Из-за конструктивных особенностей здания невозможно увеличить ширину дверного проёма в свету в спортивный зал, а также устранить перепады высот для его адаптации под нужды МГН.

Отсутствует доступный санузел. Отсутствует возможность создания доступного для всех категорий МГН санузла, в связи с конструктивными особенностями здания. Для адаптации существующего санузла **рекомендуется** устранить перепады высот в дверных проёмах и на путях движения, а также установить комбинированный поручень на стену у унитаза.

4. Управленческие решения

4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение***
1	Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---

*** указывается один из вариантов (*вид работ*): не нуждается; ремонт (*текущий, капитальный*); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- Провести ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия. (Зона ответственности арендодателя) - Закрыть решётками водосточные желоба. (Зона ответственности арендодателя) <i>(Срок исполнения 2023-2027 гг.)</i>
2	Вход (входы) в здание	- Установить знаки доступности для всех категорий МГН. - Обеспечить контрастность применяемого оборудования и его элементов (дверь – ручка, дверь – стена и т.д.) - Установить опорные поручни на лестницу. (Зона ответственности арендодателя) <i>(Срок исполнения 2023-2025 гг.)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Предусмотреть и обозначить зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках, везде, где ожидаются посетители. - Обеспечить контрастность ручек всех дверей в здании по отношению к цвету двери. - Рекомендуется установить опорные поручни на лестницу внутри здания. (Зона ответственности арендодателя) <i>(Срок исполнения 2023-2025 гг.)</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	---
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Разместить информационные таблички, выполненные тактильным шрифтом, перед входом в санузлы. <i>(Срок исполнения 2023-2025 гг.)</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	- Разработать регламент взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение сотрудников. <i>(Срок исполнения 2023-2025 гг.)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---

8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт
---	--------------------	--------------------

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2023 - 2027 гг., в рамках исполнения: Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказ Министерства Спортa Российской Федерации от 24 августа 2015 года №825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»; Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства, Роспотребнадзора, пожарного надзора;

4.4.2. техническая экспертиза;

4.4.3. разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: АРОО Инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов;

4.4.5. составление сметных локальных расчетов;

4.4.6. изучение рынка продаж с целью дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|----|-------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 6 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 9 л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 8 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 13 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 5 л. |

Результаты фотофиксации на объекте фотографии - 31 шт.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Приказ № 92-ор от 11.07.2023

Состав комиссии по проведению обследования и паспортизации ОСИ и предоставляемых на нем услуг:

Председатель
комиссии

Э.Х. Абдурашидова Заместитель директора



Члены
комиссии

В.В. Третьяков Заместитель директора



Р.А. Ильясов Заместитель директора по
спортивно-методической
работе



А.И. Алексаненков Инструктор-методист



В том числе:
представители
общественных
организаций
инвалидов

Р.В. Кириллов Председатель АРОО
Инвалидов войны в
Афганистане




Л.С. Курбатова Эксперт СДС ВОИ
«Мир, доступный для всех»,
Директор ООО «Экспертно-
консультационный центр
«Без преград»







Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 34-07 от «18» июля 2023 г.




I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное Бюджетное Учреждение Дополнительного образования Астраханской области
«Спортивная школа олимпийского резерва №1»
414000, г. Астрахань, ул. Советской Милиции, 5
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1	Вход на территорию	есть		Ширина калитки в воротах на территорию в свету – 0,90 м. Калитка не выделена контрастным цветом по отношению к воротам.	К	<u>Здание учреждения имеет статус объекта культурного наследия.</u> <u>Выполнение требования СП</u> <u>производится по согласованию с муниципалитетом города.</u> Выделить входные ворота контрастным цветом по отношению к полотну забора. Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании	Организационные мероприятия

				<p>В калитке присутствует препятствие на высоте 0,15 м.</p>	<p>К, О-н, С-п</p>	<p>(дверь – стена, ручка; стена – выключатели, средства визуальной информации и т. п.). (п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2020)</p> <p><u>Здание учреждения имеет статус объекта культурного наследия.</u> <u>Выполнение требований СП</u> <u>производится по согласованию с муниципалитетом города.</u></p> <p>Устранить препятствие.</p> <p>Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.</p>
			 <p>Фото 1.3</p>			 <p>уклон не более 4 %</p> <p>не более 14 мм</p> <p>входная площадка</p> <p>не более 14 мм</p>

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	 <p data-bbox="635 1339 667 1458">Фото 1.4</p>	<p data-bbox="256 927 842 1189">Покрытие проходной части на пути ко входу в учреждение имеет неоднородную структуру: выбоины создают вибрацию при движении кресла-коляски, а также несут опасность для людей с нарушением зрения.</p>	С-п, С-ч, К	<p data-bbox="185 349 217 723">(п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)</p> <p data-bbox="256 237 368 723">Провести ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия.</p> <p data-bbox="395 237 919 723">Покрытие дорожного полотна, пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01 м. Покрытие из песка и гравия, не допускается.</p>	Капитальный ремонт
					<p data-bbox="959 439 983 640">мощение плиткой</p> 		

1.5	Автостоянка и парковка	есть	 <p>Фото 1.5</p>	Отсутствуют выделенные парковочные места для автотранспорта инвалидов.	Все	<p>Рекомендуется предусмотреть не менее одного парковочного места для автотранспорта инвалидов. Обеспечить необходимую дорожную разметку, а также обозначить его знаками.</p> <p>Парковочное место для транспортных средств МГН следует предусматривать размерами 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.</p>  <p>(п. 5.2.1, п. 5.2.4 СП 59.13330.2020)</p> 	Текущий ремонт
-----	------------------------	------	---	--	-----	--	----------------

ОБЩИЕ требования к зоне									

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД (К, С-п) ДУ (О-в, О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, С-ч)		№ 1.1-1.5	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, временно недоступна для людей, передвигающихся на кресле-коляске, и для людей с тотальными нарушениями зрения. Для приспособления структурно-функциональной зоны под нужды МГН следует провести ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия, а также закрыть водосточные желоба решетками. **Рекомендуется** рассмотреть вопрос о выделении парковочного места для автотранспорта инвалидов совместно с муниципалитетом..


Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 34-07 от «18» июля 2023 г.


I. Результаты обследования:

2. Входа в здание


**«Спортивная школа олимпийского резерва №1»
414000, г. Астрахань, ул. Советской Миллиции, 5**

Наименование объекта, адрес


N п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Пандус (наружный)	нет					
2.2	Лестница (наружная)	есть	 <p align="center">Фото 2.1</p>	<p>Ко входу в учреждение ведёт лестница шириной марша – 1,25 м.</p> <p>Ступени имеют разные характеристики:</p> <p>Подступенки ступеней – 0,13 м, 0,10 м, 0,20 м;</p> <p>Проступи – 0,30 м, 0,12 м, 0,19 м.</p>	<p>О-н, С-п, С-ч</p>	<p>Здание учреждения имеет статус объекта культурного наследия.</p> <p>Выполнение требований СП производится по согласованию с муниципалитетом города.</p> <p>Переоборудование лестничного марша возможно из-за конструктивных особенностей здания.</p> <p>Требования СП: Все ступени в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подьема ступеней.</p> <p>Для лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту ступеней - от 0,12 до</p>	Капитальный ремонт

					0,15 м. (п. 5.1.12, 6.1.2 СП 59.13330.2020)	Текущий ремонт
			Отсутствуют двусторонние опорные поручни.	О-н, С-п, С-ч	<p>Установить двусторонние поручни на лестницу.</p> <p>Вдоль обеих сторон всех лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями.</p> <p>Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. (В учреждениях с возможным пребыванием детей предусматривается дополнительный поручень, высота дополнительного поручня — от 0,5 до 0,7 ± 0,03 м)</p> <p>Конструкция опорных стационарных поручней должна обеспечивать надёжный обхват рукой.</p>  <p>Поверхность обхвата поручня не должна перекрываться стойками, креплениями, чтобы при движении руки по поручню не удариться о них пальцами.</p> <p>Завершающие части поручней начале и конце должны иметь участки протяженностью не менее 0,3 ± 0,03 м,</p>	

выходящие за пределы длины наклонного участка.
Конструкция завершающих частей поручней должна исключать наличие острых краев.
Края поручней со стороны проходов должны быть расположены в одной вертикальной плоскости.





Форма и размеры стационарных опорных устройств должны обеспечивать максимальное удобство их захвата и стабильную фиксацию кисти руки для каждой конкретной ситуации в процессе пользования. Для этого поручни для взрослых людей должны иметь сечение, близкое к кругу, с описанным диаметром не более 0,05 м и вписанным диаметром не менее 0,03 м.








(п. 5.1.13, 6.1.2, 6.2.11
СП 59.13330.2020;



п. 5.3.1 - 5.3.7
ГОСТ Р 51261-2022)



2.3	Входная площадка	нет					
2.4	Двери входные	есть		<p>Входная дверь двустворчатая, ширина одной створки в свету – 0,75 м, второй – 0,35 м.</p>	К, О-н	Замечаний нет.	---

				<p>Во входной двери имеется перепад высот – 0,08 м.</p>	<p>С-п, О-н</p>	<p>Рекомендуется устранить перепад высот. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.</p>	<p>Текущий ремонт</p>
			<p>Фото 2.2</p>  <p>Фото 2.4</p>	<p>уклон не более 4%</p> <p>не более 14 мм</p> <p>входная площадка</p> <p>не более 14 мм</p> <p>(п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)</p>			

			<p>Установлен устаревший знак доступности объекта для инвалидов.</p>  <p>Фото 2.3</p>	С-п, С-ч	<p>После адаптации объекта установить знаки нозологий.</p>   <p>(п. 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).</p> <p>Замечаний нет.</p>	Организационные мероприятия
			<p>Установлена информационная табличка со сведениями об учреждении, выполненная тактильным шрифтом.</p> <p>Установлена кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи, а также знак, её обозначающий.</p>	---		---

				Отсутствуют знаки доступности объекта для инвалидов.	С-п, С-ч	 <p>(п. 6.4.3, 6.4.1 СП 59.13330.2020)</p>	<p>После адаптации объекта установить знаки всех трёх нозологий.</p>  <p>(п. 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).</p>	Организационные мероприятия
--	--	--	--	--	----------	---	---	-----------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1
--------------	-----------	------------	---

структурно-функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (С-п), ДЧ-И (С-ч, О-н), ДП-И (О-в, Г-п, Г-ч, У)		2.1 - 2.5	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Входная группа недоступна для использования людьми, передвигающимися на кресле-коляске; доступна условно для людей с тотальными нарушениями зрения. Переоборудование данной входной зоны не представляется целесообразным, поскольку в условиях сложившейся застройки невозможно установить подъёмное устройство для инвалидов на кресле-коляске. Для адаптации существующей входной группы следует установить опорные поручни, **рекомендуется** устранить перепад высот в дверном проёме.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 34-07 от «18» июля 2023 г.

I. Результаты обследования:


**3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**

Государственное Бюджетное Учреждение Дополнительного образования Астраханской области
«Спортивная школа олимпийского резерва №1»
414000, г. Астрахань, ул. Советской Миллиции, 5
Наименование объекта, адрес

N	Наименование	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
---	--------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

от 0,5 до 0,7 ± 0,03 м)

Конструкция опорных стационарных поручней должна обеспечивать надёжный обхват рукой.




Поверхность обхвата поручня не должна перекрываться стойками, креплениями, чтобы при движении руки по поручню не удариться о них пальцами.




Завершающие части поручней начале и конце должны иметь участки протяженностью не менее 0,3 ± 0,03 м, выходящие за пределы длины наклонного участка.



Конструкция завершающих частей поручней должна исключать наличие острых краев.

Края поручней со стороны прохода должны быть

расположены в одной вертикальной плоскости.

					 <p> Форма и размеры стационарных опорных устройств должны обеспечивать максимальное удобство их захвата и стабильную фиксацию кисти руки для каждой конкретной ситуации в процессе пользования. Для этого поручни для взрослых людей должны иметь сечение, близкое к кругу, с описанным диаметром не более 0,05 м и вписанным диаметром не менее 0,03 м. </p>
				<p> (п. 5.1.13, 6.1.2, 6.2.11 СП 59.13330.2020; п. 5.3.1 - 5.3.7 ГОСТ Р 51261-2022) </p>	

3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	 <p>Фото 3.4</p>	На плане эвакуации отсутствует обозначение путей движения для людей с инвалидностью.	Все	 	<p>Разработать регламент и провести мероприятия, обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения учреждения. (п.6.2.19 СП 59.13330.2020).</p>	<p>Организационные мероприятия</p>
-----	--	------	--	--	-----	---	--	------------------------------------

			 Фото 3.5						
			 Фото 3.6	Дверь эвакуационного выхода двустворчатая распашная, ширина одной створки в свету – 0,65 м. Ширина дверей эвакуационного входа в свету – 1,30 м.	К, О-н, С-п	Замечаний нет.	---		
	ОБЩИЕ требования к зоне								

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания и пути эвакуации	ВНД (К), ДУ (С-п), ДП-И (О-в, Г-п, Г-ч, У)		3.1 – 3.6	Текущий ремонт

	ДЧ-И (О-н, С-ч)		
--	-----------------	--	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания недоступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске, в связи с невозможность переоборудования турникетов из-за норм пожарной безопасности, а также антитеррористической безопасности; доступны условно для людей с тотальными нарушениями зрения. Для приспособления структурно-функциональной зоны под нужды инвалидов **рекомендуется** устранить перепады высот пола на всех путях движения, разместить и обозначить места для отдыха МГН.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 34-07 от «18» июля 2023 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Государственное Бюджетное Учреждение Дополнительного образования Астраханской области
«Спортивная школа олимпийского резерва №1»
414000, г. Астрахань, ул. Советской Милиции, 5
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения	Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	N на пла не		Н фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
				Содержание			

4.3	Прилавочная форма обслуживания (стойка администратора)	нет							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет							
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения – зоны обслуживания	ДУ (К, С-п, О-н), ДП-И (Г-п, Г-ч, У, С-ч, О-в)		№ 4.1 – 4.2	Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Спортивный зал не доступен для людей, передвигающихся на кресле-коляске, доступен условно для людей с тотальными нарушениями зрения, для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Из-за конструктивных особенностей здания невозможно увеличить ширину дверного проёма в свету в спортивный зал, а также устранить перепады высот для его адаптации под нужды МГН.

				<p>пологнут.</p>		<p>(п. 6.4.1 СП 59.13330.2020)</p> <p>В общественных зданиях следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.</p> <p>Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.</p> <p>(п. 6.4.3 СП 59.13330.2020)</p>	<p>Организа- ционные мероприят ия</p>
				<p>Перед санузлом отсутствуют информационные таблички выполненные тактильным шрифтом.</p>	<p>Все</p>	<p>Разместить информационную табличку обозначающую назначение помещения на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, а также продублирована шрифтом Брайля. (п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р</p>	

					(п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	
					Отсутствует возможность создания доступного для всех категорий МГН санузла, в связи с конструктивными особенностями здания.	---
				Размер туалетной кабинки – 0,85 x 1,20 м. Отсутствует доступная для МГН туалетная комната; санузел.	О-н	
				Отсутствуют опорные поручни у унитаза.	К, О-н	
					Рекомендуется обеспечить унитаз поручнями. При угловом (у стены) расположении унитаза поручень вдоль стены должен быть стационарным. Целесообразно использование комбинированного настенного поручня. Длина вертикальной или наклонной части такого поручня должна составлять не менее 0,6 м. Комбинированные поручни должны иметь длину не менее 0,55 м и выступать за передний край унитаза не менее чем на 0,15 м и располагаться на высоте 0,75 м.	Текущий ремонт










Фото 5.7

						 <p>(п. п. 5.2.8.2 – 5.2.8.6, 5.5.1 – 5.5.10 ГОСТ Р 51261-2022; п. 6.3.3 СП 59.13330.2020; п. 8.13, рис. Г12 Приложения Г СП 136.13330.2012)</p>	Текущий ремонт
					Все	<p>Отсутствует кнопка вызова персонала для ситуационной помощи</p> <p>Рекомендуется установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи на расстоянии 0,8 м от уровня пола. Тактильно-визуальный знак обозначения кнопки вызова персонала для</p>	Текущий ремонт

					<p>оказания ситуационной помощи должен размещаться над кнопкой вызова. Высота расположения верхнего края таких указателей должна быть 1,3 м от уровня поверхности. (п. 4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019)</p> 	<p>Текущий ремонт</p>
			<p>Рядом с раковиной отсутствуют опорные поручни.</p>	<p>К, О-н, С-п</p>	<p>Невозможно из-за конструктивных особенностей здания.</p> <p>В ванных комнатах и других местах общего пользования, где установлены раковины умывальников, должны быть предусмотрены поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками. (п. 6.3.3; 8.13 СП</p>	<p>Текущий ремонт</p>

5.2	Душевая	есть	 <p>Фото 5.10</p>  <p>Фото 5.12</p>	Ширина дверного проёма в душевую в свету – 0,60 м.	К, О-н	<p>59.13330.2020; п. 5.2.8.2 - 5.2.8.6 ГОСТ Р 51261-2017)</p> 	Текущий ремонт
				<p>Невозможно из-за конструктивных особенностей здания.</p> <p>Обеспечить ширину дверного проёма в свету не менее 0,90 м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)</p>			

5.3	Раздевальные помещения	есть	 <p>Фото 5.8</p>	<p>В раздевальных помещениях отсутствуют места для занимающихся инвалидов.</p>	К, О-н	<p>В связи с невозможностью посещения учреждения лицами с инвалидностью, нецелесообразно предусматривать специально выделенные места в раздевальных помещениях.</p> <p>Требования СП:</p> <p>В помещениях раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов следует предусматривать: места для хранения кресель-колясок; индивидуальные кабины из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками; индивидуальные шкафы (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов; скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи</p>	---
-----	------------------------	------	---	--	--------	---	-----

						<p>размерами не менее 0,6 x 0,8 м.</p> <p>Площадь в общих раздевалных на одно место для занимающегося инвалида следует принимать не менее: в залах - 3,8 м², в бассейнах с залом подготовительных занятий - 4,5 м². Расчетная площадь на одного занимающегося инвалида в раздевалных с хранением одежды в отдельном помещении гардеробной - 2,1 м². Площадь для индивидуальных кабин - 4 - 5 м², общих раздевалных для инвалидов с сопровождающим лицом - 6 - 8 м².</p> <p>В гардеробных следует применять для инвалидов единый шкаф для уличной и спортивной одежды следующих размеров: высота - не менее 1,3 м и не более 1,7 м, глубина - 0,4 м при ширине 0,8 м в чистоте.</p> <p>Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом-коляской в раздевалных спортзалов, следует располагать в нижнем ярусе,</p>
--	--	--	--	--	--	--

						высотой не более 1,3 м от пола. При открытом способе хранения спортивной одежды крючки в раздевалках следует устанавливать на той же высоте. (п. 8.5.11, 8.5.12, 8.5.14 СП 59.13330.2020)	
	ОБЩИЕ требования к зоне						

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О-н, С-п), ДЧ-И (С-ч, О-в), ДП-И (Г-п, Г-ч, У)		5.1-5.13	Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Отсутствует доступный санузел. Отсутствует возможность создания доступного для всех категорий МГН санузла, в связи с конструктивными особенностями здания. Для адаптации существующего санузла **рекомендуется** устранить перепады высот в дверных проёмах и на путях движения, а также установить комбинированный поручень на стену у унитаза.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 34-07 от «18» июля 2023 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

6. Государственное Бюджетное Учреждение Дополнительного образования Астраханской области


«Спортивная школа олимпийского резерва №1»

414000, г. Астрахань, ул. Советской Миллиции, 5

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть					
6.1.1	Прилегающая территория						
6.1.2	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Отсутствует знак «Выход для инвалидов в кресле - коляске»	К	Знак «Выход для инвалидов на кресле-коляске» применяется, если не все выходы на объекте доступны для инвалидов. Размещается над дверями доступных выходов таким образом, чтобы знак был виден как при открытых, так и при закрытых дверях, на путях движения вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к доступному выходу.(п. 6.2.1.12 ГОСТ Р 51671-2020) Разработать регламент и провести мероприятия,	Организованные мероприятия

								обеспечивающие безопасность посетителей в соответствии с требованиями Федеральных законов N 123-ФЗ и N 384-ФЗ с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в учреждении. (п.6.2.19 СП 59.13330.2020).	
								Знаки «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход здесь») и «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход там») применяются, если не выходы для эвакуации на объекте доступны для инвалидов. Размещаются у дверей (или на дверях эвакуационных выходов). На путях движения применяются вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу. Диапазон размещения — от 1,7 до 2,2 м (п. 6.2.1.13 ГОСТ Р 51671-2020)	Организационные мероприятия
					К			Знаки «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход здесь») и «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход там») применяются, если не выходы для эвакуации на объекте доступны для инвалидов. Размещаются у дверей (или на дверях эвакуационных выходов). На путях движения применяются вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу. Диапазон размещения — от 1,7 до 2,2 м (п. 6.2.1.13 ГОСТ Р 51671-2020)	
				Отсутствует знак «Эвакуационные пути для инвалидов» («Выход там»)					
6.2	Акустические средства	есть							
6.3	Тактильные средства	есть							



6.3.1	Двери (вход на территорию)	есть			С-п	Разместить информационные таблички, указывающие назначение кабинета для идентификации на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приблизиться к ней на расстоянии до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020).	Текущий ремонт
6.3.2	Пути движения			Отсутствуют информационные таблички, выполненные тактильно-рельефным шрифтом и шрифтом Брайля рядом с дверью на стене, со стороны ручки.			

									с инвалидностью; - контакты для получения справочной информации в доступной для людей с инвалидностью форме (п.6.5.3 СП 59.13330.2020; Например: https://dmsht25.edusite.ru/p21aa1.html
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДУ (С-п), ДЧ-И (К, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У)			Организационные мероприятия, текущий ремонт.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Системы информации и сигнализации доступны условно для инвалидов с тотальными нарушениями зрения.

Ссылочные документы:

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».
2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
6. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
7. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
8. ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
9. ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности.
10. ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.
11. ГОСТ 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.
12. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения».
13. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей».
14. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением.
15. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемещением.
16. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограниченными жизнедеятельности (с Поправкой).
17. ISO 7001:2007 Graphical symbols -- Public information symbols.
18. ГОСТ 52131-2019 СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЗНАКОВЫЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.
19. СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1-4) / Свод правил № 118.13330.2022.
20. СП 42.13330.2016 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
21. СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения.

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Астраханской области
«Спортивная школа олимпийского резерва № 1»
ГБУ АО «СШОР № 1»

414000, г. Астрахань, ул. Советской милиции 5

тел.(8512) 24-91-30, факс (8512) 24-27-60
E-mail: astr_sdusshor1@mail.ru

Приказ

11 июля 2023 г.

№ 92-ор

Об организации и проведении обследования
и паспортизации ГБУ ДО АО «СШОР №1»
и предоставляемых услуг в сфере образования
на предмет доступности инвалидов

Во исполнении Распоряжения правительства Астраханской области от 21 июля 2014 №295-ПР «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» и Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать и утвердить комиссию по проведению обследования и паспортизации в ГБУ ДО АО «СШОР №1» и предоставляемых на нем услуг (далее Комиссия) в следующем составе:


Председатель комиссии – Абдурашидова Э.Х., заместитель директора.

Члены комиссии:

- Третьяков В.В., заместитель директора;
- Ильясов Р.А., заместитель директора по спортивно-методической работе;
- Алексаненков А.И., инструктор – методист.

2. Провести обследование помещений на предмет доступности для инвалидов ГБУ ДО АО «СШОР №1» и предоставляемых на нем услуг.
3. Составить Паспорт доступности ГБУ ДО АО «СШОР №1» для инвалидов и других мобильных групп населения.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



Л. А. Маркина

Результаты фотофиксации

1. Территория, прилегающая к зданию




Фото 1.1



Фото 1.2



Фото 1.4



Φοτο 1.3



Φοτο 1.5

2. Вход в здание



Фото 2.1




Фото 2.2



Фото 2.3



Фото 2.4



ΦΟΤΟ 2.5

3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)



Фото 3.1



Фото 3.2



Фото 3.3




Фото 3.6




Фото 3.4



Фото 3.5

4. Зоны целевого назначения объекта



Фото 4.1




Фото 4.2

5. Санитарно-гигиенические помещения



Фото 5.1




Фото 5.2



Фото 5.3



Фото 5.4



Φοτο 5.5



Φοτο 5.6




Φοτο 5.7




Φοτο 5.8



Φοτο 5.9



Φοτο 5.10



Φοτο 5.11



Φοτο 5.12